



**STUDIO B.6.72 B/I  
ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL  
MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI  
DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE  
BOCCHIE LAGUNARI**

Contratto prot.n. 31572 si/gce/fbe

**AGGIORNAMENTO POSTAZIONI NELLE QUALI  
SONO STATE ESEGUITE LE MISURAZIONI  
RELATIVE ALLA FASE "A"**

**Area: Matrice aria**

**Macroattività: Rumore**

15 aprile 2005

**Consorzio per la Gestione del Centro di Coordinamento delle Attività di Ricerca  
inerenti il Sistema Lagunare di Venezia  
Palazzo Franchetti S. Marco 2847 30124 Venezia  
Tel. +39.041.2402511 Fax +39.041.2402512**

**Supervisore macroattività**

Ing. Patrizio Fausti

**Responsabile d'Area**

Dott. Franco Belosi

**Approvazione**

Ing. Pierpaolo Campostrini

## Descrizione punti per rilievi acustici MOSE nel periodo di riferimento

### 1. Bocca di Lido, località Punta Sabbioni

#### 1.1. *Punto di rilievo vicino prima abitazione lungomare, Punta Sabbioni (SABBIO1):*

Localizzazione - palo lampione n. CV26-2.40, Lungomare D. Alighieri, vicino n. civico 5;

Posizionamento - affissa su palo, (Figura 1);

Periodo di rilevamento: dal 28/12/2004 all'11/01/05.



**Figura 1. Posizionamento centralina sul lampione n. CV26-2.40 e vista abitazione di fronte, Punta Sabbioni, punto rilievo SABBIO1.**

#### 1.2. *Punto di rilievo vicino cantiere, Punta Sabbioni (SABBIO2):*

Localizzazione - palo lampione n. CV26-2.20, Lungomare D. Alighieri, di fronte all'incrocio con via Podgora;

Posizionamento - affissa su palo, (Figura 2);

Periodo di rilevamento: dal 03/11/2004 all'13/11/04; dal 28/12/2004 al 13/01/05.

CORILA  
ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA  
COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCHE LAGUNARI



**Figura 2. Posizionamento centralina sul lampione n. CV26-2.20, Punta Sabbioni, punto rilievo *SABBIO2*.**


CORILA  
ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA  
COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI

1.3. *Punto di rilievo vicino seconda abitazione lungomare, Punta Sabbioni (SABBIO3):*

Localizzazione - palo lampione n. CV26-1.06, Lungomare D. Alighieri, di fronte all'incrocio con via Von Platen;

Posizionamento - affissa su palo, (Figura 3);

Periodo di rilevamento: dal 28/12/2004 all'11/01/05.



**Figura 3. Posizionamento centralina sul lampione n. CV26-1.06, Punta Sabbioni, punto rilievo SABBIO3.**

1.4. *Punto di rilievo vicino terza abitazione lungomare, Punta Sabbioni (SABBIO4):*

Localizzazione - palo lampione n. CV26-1.17, Lungomare D. Alighieri, di fronte all'incrocio con via Wagner;

Posizionamento - affissa su palo, (Figura 4);

Periodo di rilevamento: dal 03/11/2004 al 13/11/04.



**Figura 4. Posizionamento centralina sul lampione n. CV26-1.17, Punta Sabbioni, punto rilievo SABBIO4.**

CORILA  
ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA  
COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI

- 1.5. *Punto di rilievo interno circolo canottieri, Punta Sabbioni (SABBIO5):*  
Localizzazione - presso circolo canottieri, Lungomare D. Alighieri;  
Posizionamento - affissa su palo centrale del cortile, (Figura 5);  
Periodo di rilevamento: dal 22/12/2004 al 26/01/05.



**Figura 5. Posizionamento centralina sul palo centrale cortile centro canottieri, Punta Sabbioni, punto rilievo SABBIO5.**

- 1.6. *Punto di rilievo vicino quarta abitazione lungomare, Punta Sabbioni (SABBIO6):*  
Localizzazione - palo lampione n. CV26-2.27, Lungomare D. Alighieri, vicino n. civico 12-13;  
Posizionamento - affissa su palo, (Figura 6);  
Periodo di rilevamento: dal 11/01/2005 al 13/02/05; dal 18/02/2005 al 28/02/05, con interruzioni.



**Figura 6. Posizionamento centralina sul lampione n. CV26-2.27, Punta Sabbioni, punto rilievo SABBIO 6.**

CORILA  
ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA  
COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCHE LAGUNARI

2. Bocca di Malamocco, località Punta Alberoni

2.1. *Punto di rilievo abitazioni Faro Rocchetta, Punta Alberoni (ALBERO1):*

Localizzazione - cabina rilievo mareografico, Faro Rocchetta;  
Posizionamento - ancorata al tetto, ((Figura 7);  
Contatti - Rete mareografica della laguna di Venezia e dell'alto Adriatico,  
tel. 0415235895 e 0415220555, A.P.A.T.

Periodo di rilevamento: dal 11/02/2005 al 03/03/05, con interruzioni.



**Figura 7. Posizionamento centralina sul tetto della cabina rilevamento mareografico A.P.A.T., punto rilievo ALBERO1.**

2.2. *Punto di rilievo molo spalla nord, Punta Alberoni (ALBERO2):*

Localizzazione - centralina idrofoni, molo spalla nord;  
Posizionamento - affissa su palo, (Figura 8);  
Contatti - CVN;  
Periodo di rilevamento: dal 11/02/2005 al 03/03/05, con interruzioni.

CORILA  
ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA  
COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI



**Figura 8. Posizionamento centralina sul palo della centralina idrofoni CVN, punto rilievo ALBERO2.**

2.3. *Punto di rilievo Istituto di cura S. Camillo, Punta Alberoni (ALBERO3):*


Localizzazione - edificio ampliamento, via Alberoni n. 70;

Posizionamento - tetto edificio, (Figura 9);

Contatti - Padre Carlo Vanzo (direttore istituto), tel. 0412207111, oppure sig.ra Clelia Ferrari (amministrazione).

Periodo di rilevamento: dal 11/02/2005 al 21/02/05, con interruzioni.

CORILA  
ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA  
COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI



**Figura 9. Posizionamento centralina sul tetto dell'ospedale S Camillo, punto rilievo ALBERO3.**

**3. Bocca di Lido, località S. Nicolò**

**3.1. Punto di rilievo in cantiere, campo prova terra S. Nicolò (SNICOL1):**

Localizzazione - Campo prova terra S. Nicolò;

Posizionamento - su palo di sostegno dell'insegna dei lavori (Figura 10);

Periodo di rilevamento: dal 01/03/2005 al 04/03/05; dal 10/03/2005 al 21/03/05, con interruzioni.

CORILA  
ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA  
COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI



**Figura 10. Posizione della centralina sul palo di sostegno dell'insegna nel campo prova terra a S. Nicolò, punto rilievo *SNICOLI*.**

CORILA  
ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA  
COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI

3.2. *Punto di rilievo inizio spiagge, S. Nicolò (SNICOL2):*

Localizzazione - palo dell'illuminazione pubblica viale Umberto Klinger, altezza  
rotonda inizio numerazione civica;

Posizionamento - affissa su palo, (Figura 11);

Periodo di rilevamento: dal 26/02/2005 al 21/03/05, con interruzioni.



**Figura 11. Posizionamento della centralina su palo illuminazione pubblica di viale Umberto Klinger, posizione rilievo SNICOL2.**

3.3. *Punto di rilievo all'Ospedale al Mare Lido – Venezia (SNICOL3):*

Localizzazione - palazzo in prossimità del piazzale Raimondo Rava;

Posizionamento - tetto edificio, (Figura 12);

Contatti - dott. Fontanella (direttore distretto), tel 0415295212, Lungomare  
d'Annunzio n. 1, cod ospedale 050086;

Periodo di rilevamento: dal 10/03/2005 al 22/03/05.

CORILA  
ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA  
COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI



**Figura 12. Posizionamento centralina sul tetto dell'ospedale al mare di S: Nicolò, vicino al piazzale Raimondo Rava, punto rilievo *SNICOL3* .**

CORILA  
ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA  
COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI

3.4. *Punto di rilievo abitazioni dietro aeroporto, S. Nicolò (SNICOL4):*

Localizzazione - torre rilevamento idrografico, via dei Sanmicheli n. 54;

Posizionamento - affissa sulla torre, (Figura 13);

Contatti - Ufficio idrografico, A.P.A.T.

Periodo di rilevamento: dal 01/03/2005 al 22/03/05, con interruzioni.



**Figura 13. Posizionamento centralina sulla torre rilevamento idrografico, punto rilievo SNICOLA.**

4. Bocca di Malamocco, località Pellestrina

4.1. *Punto di rilievo casa dell'ospitalità S. Maria del Mare, Pellestrina (PELLES1):*

Localizzazione - palazzo dell'Ospitalità, via S. Maria del Mare n. 3;

Posizionamento - affissa alla ringhiera della terrazza, (Figura 14);

Contatti - sig. Pierpaolo Peruto, tel. 0415279126, fax. 0415279320,  
smmare@osmc.org, via S. Maria del Mare n. 3.

Periodo di rilevamento: dal 17/03/2005 al 01/04/05.

CORILA  
ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA  
COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI



**Figura 14. Posizionamento centralina sulla terrazza della casa dell'ospitalità S Maria del Mare, punto rilievo *PELLESI*.**

CORILA  
ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA  
COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCHE LAGUNARI

4.2. *Punto di rilievo molo spalla sud, Pellestrina (PELLES2):*

Localizzazione - palo luce abbandonato, molo spalla sud;

Posizionamento - affisso sul palo, (Figura 15);

Periodo di rilevamento: dal 17/03/2005 al 28/03/05, con interruzioni.



**Figura 15. Posizionamento centralina sul palo della luce abbandonato, al molo spalla sud della bocca di Malamocco, punto rilievo *PELLES2*.**

4.3. *Punto di rilievo abitazioni S. Pietro in Volta (PELLES3):*

Localizzazione - palo Telecom scollegato n. BO54, carrizzata Belvedere;

Posizionamento - affisso sul palo, (Figura 16);

Periodo di rilevamento: dal 22/03/2005 al 01/04/05.

CORILA  
ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA  
COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI



**Figura 16. Posizionamento centralina sul palo della Telecom scollegato a S. Pietro in Volta.**

**5. Bocca di Chioggia, località Ca'Roman**

**5.1. Punto di rilievo inizio oasi molo spalla nord Chioggia, Ca'Roman (CAROMA1):**

Localizzazione - sentiero interno oasi, Ca'Roman;

Posizionamento - affissa su di un albero, (Figura 17);

Periodo di rilevamento: dal 24/03/2005 all' 11/04/05, con interruzioni.



**Figura 17. Posizionamento centralina su di un albero del sentiero interno all'oasi, molo spalla nord Ca'Roman, punto rilievo CAROMA1.**


**5.2. Punto di rilievo centrale oasi, molo spalla nord, Ca'Roman (CAROMA2):**

Localizzazione - sentiero interno oasi, Ca'Roman;

Posizionamento - affissa su di un albero, (Figura 18);

Periodo di rilevamento: dal 24/03/2005 al 03/04/2005, con interruzioni.

CORILA  
ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA  
COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCHE LAGUNARI



**Figura 18. Posizionamento centralina su di un albero del sentiero interno all'oasi, molo spalla nord Ca'Roman, punto rilievo *CAROMA2*.**

CORILA  
ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA  
COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI

- 5.3. *Punto di rilievo interno oasi, Ca'Roman (CAROMA3):*  
Localizzazione - interno area ex-colonia (Ca'Roman);  
Posizionamento - affissa su di un albero, (Figura 19);  
Periodo di rilevamento: dal 24/03/2005 all' 11/04/05, con interruzioni.



**Figura 19. Posizionamento centralina su di un albero all'interno dell'ex-colonia di Ca'Roman, punto rilievo CAROMA3.**

6. Bocca di Chioggia, località Sottomarina

- 6.1. *Punto di rilievo inizio molo spalla sud, Sottomarina (SOTTOM1):*  
Localizzazione - palo luce abbandonato, spalla sud (Sottomarina);  
Posizionamento - affissa su palo, (Figura 20);  
Periodo di rilevamento: dal 24/03/2005 al 02/04/05, con interruzioni.

CORILA  
ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA  
COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI



**Figura 20. Posizionamento centralina sul palo luce abbandonato, molo spalla sud Sottomarina, punto rilievo *SOTTOMI*.**

CORILA  
ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA  
COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI

- 6.2. *Punto di rilievo metà molo spalla sud, Sottomarina (SOTTOM2bis, punto provvisorio):*  
Localizzazione - Cantiere Nuova Domina, spalla sud (Sottomarina);  
Posizionamento - sul tetto di un prefabbricato interno al cantiere, (Figura 21);  
Periodo di rilevamento: dal 24/03/2005 al 30/03/05, con interruzioni.



**Figura 21. Posizionamento centralina sul tetto di un prefabbricato all'interno del cantiere Nuova Domina e vista del cantiere, punto rilievo SOTTOM2 bis.**

- 6.3. *Punto di rilievo inizio area bagni spiaggia Sottomarina (SOTTOM3):*  
Localizzazione - zona faro di Chioggia, spalla sud (Sottomarina);  
Posizionamento - affissa su palo illuminazione uffici CLODIA (Figura 22);  
Periodo di rilevamento: dal 24/03/2005 al 31/03/05, con interruzioni.

CORILA  
ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA  
COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCHE LAGUNARI



**Figura 22. Posizionamento centralina sul palo d'illuminazione della zona faro di Chioggia , molo spalla sud Sottomarina, punto rilievo *SOTTOM3*.**